


أسئلة وتمارين متنوعة :

- من 1- 1) عرف كلا من المصطلحات التالية لحركات التحكم:
التسارع - ثابت الزمن الميكانيكي - زمن عكس الحركة .
- من 1- 2) ما هي الاعتبارات الواجب اتخاذها عند تصميم محركات التحكم؟
- من 1- 3) في محركات التحكم، كيف يمكن الحصول على علاقة خطية بين العزم والسرعة ابتداءً من بدء الحركة وحتى سرعة اللاحمل؟
- من 1- 4) ما فائدة الحصول على علاقة خطية بين العزم والسرعة في محركات التحكم؟
- من 1- 5) ما هي التعديلات التي أدخلت على تصميم محركات التحكم للتيار المستمر ذي الدائرة المطبوعة لتتلاءم مع متطلبات التحكم؟
- من 1- 6) ما فائدة تصفير محامدة ملفات المنتج في محركات التحكم للتيار المستمر؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

- تمرين 1- 1) محرك تحكم للتيار المتردد ثنائي الوجه 115 فولت، 60 هيرتز قصوره الذاتي 0.005 كيلوجراممتر²، له الخواص المبينة بالشكل (1- 9) إذا كان جهد ملف التحكم 115 فولت أوجد:
- التسارع عند بدء الحركة.
 - ثابت الزمن الميكانيكي للمحرك.
 - الزمن اللازم لعكس اتجاه دوران المحرك.
 - معادلة السرعة مع الزمن.
 - السرعة بعد انقضاء زمن يساوي ثابت الزمن الميكانيكي للمحرك.



شكل 1- 9 تمرين 1- 1

تمرين ٤-٢: محرك تحكم للتيار المتردد ثنائي الوجه 120 فولت، قصوره الذاتي 0.008 كيلوجراممتر^٢، العلاقة بين العزم والسرعة تعطى من المعادلة الآتية:

$$T = -0.002 \cdot \omega + 0.6 \quad \text{N.m.}$$

حيث T هو العزم بالنيوتن متر، ω سرعة الدوران بالراديان لكل ثانية، المطلوب:

- رسم العلاقة بين العزم والسرعة.
- التسارع عند بدء الحركة.
- سرعة المحرك عند اللاحمل.
- ثابت الزمن الميكانيكي للمحرك.
- الزمن اللازم لعكس اتجاه دوران المحرك.
- معادلة السرعة مع الزمن.
- السرعة بعد انقضاء اثنتين من بدء الحركة.

تمرين ٤-٣: محرك تحكم للتيار المتردد ثنائي الوجه 120 فولت، قصوره الذاتي 0.006 كيلوجراممتر^٢، عزم بدء الحركة 0.6 نيوتن متر وسرعة اللاحمل 300 راديان في الثانية:

- ارسم العلاقة بين العزم والسرعة.
- احسب التسارع عند بدء الحركة.
- احسب ثابت الزمن الميكانيكي للمحرك.
- احسب الزمن اللازم لعكس اتجاه دوران المحرك.
- ارسم منحنى السرعة مع الزمن خلال ست ثوان من بدء الحركة.